

Насаживаются



Щелевая 20mm  
Артикул: 107.123



Щелевая 20 mm угловая  
Артикул: 105.487



Щелевая 20 mm 60°  
Артикул: 107.125



Щелевая 20 mm 90°  
Артикул: 107.124



Щелевая 20 mm 120° прямой угол  
Артикул: 105.492



Щелевая 40 mm  
Артикул: 107.132



Щелевая 40 mm перфорированная  
Артикул: 107.133



Щелевая 40 mm 60°  
Артикул: 107.130



Щелевая 40 mm PTFE (тефлон)  
Артикул: 107.135



Щелевая 60 mm для битума  
Артикул: 107.129



Щелевая 80 mm для битума  
Артикул: 107.131



Сварное зеркало 135 mm PTFE (тефлон)  
Артикул: 107.344



Стандартная Ø 5 mm  
Артикул: 100.303



Стандартная Ø 5 mm усиленная  
Артикул: 105.578



Стандартная Ø 5 mm удлиненная 150 mm  
Артикул: 106.982



Прихватка \*  
Артикул: 106.996



Для быстрой сварки пруток Ø 3 mm \*  
Артикул: 106.989



Для быстрой сварки пруток Ø 4 mm \*  
Артикул: 106.990



Для быстрой сварки пруток Ø 5 mm \*  
Артикул: 106.991



Для быстрой сварки пруток Ø 3 mm узкая \*  
Артикул: 105.431



Для быстрой сварки пруток Ø 4 mm узкая \*  
Артикул: 105.432



Для быстрой сварки пруток Ø 5 mm узкая \*  
Артикул: 105.433



Для быстрой сварки пруток 5,7x3,7 mm \*  
Артикул: 106.992



Для быстрой сварки пруток 7x5 mm \*  
Артикул: 106.993



Решетчатый рефлектор Ø 8,25 mm 10 x 12 mm \*  
Артикул: 107.324



Решетчатый рефлектор 35 x 20 mm  
Артикул: 107.338



Решетчатый рефлектор 50 x 35 mm  
Артикул: 107.337



Туннельный рефлектор 25 x 150 mm  
Артикул: 107.326



Ложковый рефлектор 27 x 35 mm  
Артикул: 107.307



Паяльный рефлектор 17 x 34 mm  
Артикул: 107.339

Навинчиваются



Стандартная Ø 5 mm  
Артикул: 105.622



Прихватка  
Артикул: 106.988



Для быстрой сварки пруток Ø 3 mm с прихваткой  
Артикул: 113.666



Для быстрой сварки пруток Ø 3 mm без прихватки  
Артикул: 113.876



Для быстрой сварки пруток Ø 4 mm с прихваткой  
Артикул: 113.399



Для быстрой сварки пруток Ø 4 mm без прихватки  
Артикул: 113.874



Для быстрой сварки пруток 5,7x3,7 mm с прихваткой  
Артикул: 113.670



Для быстрой сварки пруток 5,7x3,7 mm без прихватки  
Артикул: 113.877



Для быстрой сварки пруток 7x5 mm без прихватки  
Артикул: 106.986



Подставка для TRIAC  
Артикул: 107.348

\* Насаживается на насадку: 100.303 / 105.578 / 106.982 / 105.622